



Mercedes-Benz **AUTO KÖKCÜ**

Aanvullende voorwaarden voor het bestellen van diefstal gerelateerde delen (DRT-delen)

Auto Kökcü B.V. te Amsterdam, Poortland 262, 1046 BD wenst nadere regels en bepalingen vast te stellen inzake het bestellen, repareren en weer laten functioneren van diefstalgevoelige apparatuur en onderdelen (DRT), als aanvulling op de algemene voorwaarden. Onder diefstalgevoelige apparatuur wordt onder meer verstaan:

- elektronische voertuigsleutels
- elektronische stuurvergrendeling (ELV, ESL, ESCL)
- elektronische startschakelaar (EZS/EIS) en werkplaats sleutel
- elektronische schakelmodule (EWM)
- voertuig gebonden plaatjes, typeplaatje, productieplaatje, zichtbaar identificatienummer plaatje, inclusief het verwerkte basis materiaal
- versnellingsbakstuurapparaten (VGS, TCM)
- hybride- en E-aandrijfstuurapparaat (EMx, ME2)
- motorstuurapparaat (MSG, MCM) etc.

Door het ter hand stellen van deze aanvullende voorwaarden bepaalt Auto Kökcü B.V. dat deze voorwaarden op de reparatie of aankoop van toepassing zijn.

1. Voor het bestellen van een diefstal gerelateerd onderdeel dient het voertuig in onze werkplaats aangeboden te worden tezamen met het ID bewijs van de eigenaar en het kentekenbewijs van het betreffende voertuig.
2. Bij de bestelling van diefstal gerelateerde onderdelen gaan wij er van uit dat de het voertuig fabrieksorigineel is. De klant dient zelf een melding te maken aan Auto Kökcü B.V. bij eventuele *aanpassingen* welke niet bij Mercedes-Benz geregistreerd staan. Auto Kökcü B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet passen en/of kunnen programmeren van de bestelde diefstal relevante onderdelen.
3. Wanneer blijkt dat de bestelde onderdelen niet werken en/of passen op het voertuig, zal er een diagnose gesteld moeten worden aan het voertuig. Deze diagnose dient in de werkplaats van Auto Kökcü B.V. gedaan te worden; waar ook reeds de diefstal relevante onderdelen zijn besteld.
4. De kosten van deze diagnose zijn, in het geval van een productdeficiet, voor aandeel Mercedes-Benz. Blijkt dat het niet passen of functioneren van dit onderdeel veroorzaakt wordt doordat er aan het voertuig aanpassingen zijn gedaan, welke niet bij Mercedes-Benz zijn geregistreerd, komen de kosten **compleet** voor rekening van de klant.
5. De kosten van het uitlezen en diagnose stellen zijn afhankelijk van de tijdsduur van dit onderzoek en gaan op uurtarief. De totale DRT-werkzaamheden voor sleutels in de categorie FBS3 á €149,95 incl. btw (bijv. Sprinter 906 & C-Klasse 204) en voor FBS4 á €199,95 incl. btw. (bijv. S-Klasse 222 & Sprinter 907).
6. De diagnose door Auto Kökcü B.V. wordt met zorgvuldigheid gedaan maar biedt geen zekerheid dat de geboden oplossing werkt. Indien uit nader onderzoek blijkt dat het probleem veroorzaakt wordt door een niet originele Mercedes-Benz reparatie en/of onderdeel zijn de kosten voor rekening van de klant.
7. Bij het ondertekenen van het DRT-formulier gaat de klant tevens akkoord met deze voorwaarden welke aan hem ter hand zijn gesteld.

Ondertekend te Amsterdam,

Handtekening medewerker:

Handtekening klant:
